



MEYLE[®]
Products

MEYLE N° 300 333 1111/HD
Référence N° 33 31 1 094 036



Suspension, corps d'essieu

convient pour

BMW E39



comme la
version
d'origine



Problème

Fuite de liquide hydraulique due à la sollicitation dynamique excessive et au raccord caoutchouc et métallique seulement partiel

Effet

- Bruits provenant de l'essieu arrière et confort de conduite limité
- Confort de conduite réduit



Solution



Remplacement du palier hydraulique par un palier optimisé en caoutchouc plein avec un raccord grande surface en caoutchouc et métallique

Avantage

Aucune fuite possible et durée de vie nettement plus élevée sans restriction de confort de conduite