

Se acabaron las faltas de estanqueidad: ¡Con las bombas de agua MEYLE-HD contra la frustración en el taller!

16 nuevas bombas de agua MEYLE, en calidad HD, para numerosas aplicaciones de vehículos VW y Porsche.

Los problemas con bombas de agua inestables y los daños del motor que resultan de ellos provocan muchas molestias en la vida cotidiana del taller. Conforme a las informaciones del mercado y a petición de los talleres hemos tratado con intensidad el tema de las bombas de agua – con el objetivo de mejorar la calidad y evitar concretamente las faltas de estanqueidad.

Tras una amplia fase de desarrollo y pruebas coronadas por el éxito, MEYLE tiene ahora 16 nuevas bombas de agua de calidad HD. Gracias a la combinación de componentes únicos muy robustos, las bombas de agua MEYLE-HD ofrecen mucho más que los estándares de

calidad corrientes en el mercado libre de piezas:

- Made in Germany
- Junta de anillo deslizante extremadamente resistente al desgaste, de la calidad de los repuestos originales con la combinación del material de deslizamiento SiC/SiC (carburo de silicio) y alta resistencia a sustancias abrasivas.
- Junta de la carcasa, resistente a altas temperaturas.
- Soportes de la bomba de agua, de la calidad de los repuestos originales
- 4 años de garantía y adicionalmente 100.000 millas de garantía para todas las bombas de agua MEYLE-HD*



4 años de garantía y adicionalmente 100.000 millas de garantía para todas las bombas de agua MEYLE-HD*



* Encuentre nuestras condiciones de garantía en www.meyle.com/garantia

No. MEYLE:	Aplicaciones de vehículos
113 220 0018/HD	Motores diésel VW 1.9–2.0 TDI
113 012 0042/HD	Motores diésel VW 2.5 TDI
113 220 0005/HD	Motores diésel VW 2.5 TDI
113 012 0033/HD	Motores de gasolina VW 1.6i 1.8i 2.0i
113 220 0023/HD	Motores de gasolina VW 1.8 TSI 2.0 TSI
113 220 0011/HD	Motores de gasolina VW 2.0 TFSI
113 220 0021/HD	Motores diésel VW 1.2 , 1.6 und 2.0 TDI
113 012 0027/HD	Motores de gasolina VW 1.8 1.8 GTI 1.8T 2.0
113 012 0040/HD	Motores de gasolina VW 1.4 1.4 16V
113 012 0056/HD	Motores diésel VW 1.2 TDI 1.4 TDI 1.9 TDI 2.0 SDI
113 220 0006/HD	Motores diésel y de gasolina VW 2.4 2.7 3.0 3.1 3.2
113 220 0017/HD	Motores de gasolina Audi 2.8 3.2
413 220 0000/HD	Motores Porsche 2.5 2.7 3.4 3.6 S 3.2
413 220 0001/HD	Motores Porsche 3.0 3.6 Turbo 4.8 4.8 GTS 4.8 Turbo 4.8 Turbo S GTS 4.8 S 4.8 Turbo S 4.8
413 220 0002/HD	Motores Porsche 4.5 Turbo 4.5
413 220 0003/HD	Motores Porsche 2.7 3.2 3.4 3.6 3.8

Información

Siempre que se cambie la bomba de agua se ha de enjuagar bien todo el sistema de refrigeración y se lo ha de llenar con líquido refrigerante nuevo que corresponda a las prescripciones. Se deben observar las prescripciones del fabricante.