


Fijación del engranaje de dirección de recambio JRM482, JRM484, JRM485, JRM486, JRM491, JRM496, JRM584, JRM7491, JRM7584

Los engranajes de dirección antes mencionados disponen, debido a un cambio en la serie, de dos tipos diferentes de roscas de fijación: M12x1.25 y M12x1.75. Por esta razón, es necesario revisar el paso de rosca del engranaje de dirección de recambio antes de montarlo. Para esta comprobación utilice la galga de roscas o apriete los tornillos con la mano en la rosca. Los tornillos deben poder girarse varias vueltas sin mucho esfuerzo.



Atención: Si se usan tornillos incorrectos, ¡se corre el riesgo de destruir el engranaje de dirección! TRW recomienda principalmente renovar los tornillos de fijación al reemplazar el engranaje de dirección.



Tornillo M12x1.75
Número OE Ford: 1774878
Número OE Fiat: 51915330



Tornillo M12x1.25
Número OE Ford: 1675335
Número OE Fiat: 51856874