

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Restriction du fabricant	ATE
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	12
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS


DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
PASSAT (80-88) (32B) - 1.3	60 ch	12.1983 > 07.1986
PASSAT (80-88) (32B) - 1.6	70 ch	08.1987 > 03.1988
	72 ch	02.1986 > 03.1988
	75 ch	12.1983 > 03.1988
PASSAT (80-88) (32B) - 1.6 D	54 ch	12.1983 > 03.1988
PASSAT (80-88) (32B) - 1.6 TD	70 ch	12.1983 > 03.1988
	80 ch	05.1986 > 03.1988
PASSAT (80-88) (32B) - 1.8	87 ch	05.1986 > 03.1988
	90 ch	12.1983 > 03.1988
	112 ch	12.1983 > 03.1988
PASSAT (80-88) (32B) - 2.0	115 ch	12.1983 > 03.1988
PASSAT (80-88) 3 volumes (32B) - 1.6	69 ch	08.1987 > 03.1988
	72 ch	01.1985 > 03.1988
	75 ch	01.1985 > 03.1988
PASSAT (80-88) 3 volumes (32B) - 1.6 TD	70 ch	01.1985 > 03.1988
PASSAT (80-88) 3 volumes (32B) - 1.8	87 ch	05.1986 > 03.1988
	90 ch	01.1985 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.3	60 ch	12.1983 > 07.1986
	60 ch	12.1983 > 07.1986
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.6	70 ch	08.1987 > 03.1988
	72 ch	02.1986 > 03.1988
	75 ch	12.1983 > 03.1988
	75 ch	12.1983 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.6 D	54 ch	12.1983 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.6 TD	70 ch	12.1983 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.8	87 ch	05.1986 > 03.1988
	90 ch	01.1983 > 03.1988
	112 ch	12.1983 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 2.0	115 ch	08.1983 > 03.1988
SANTANA (81-85) (32B) - 1.6	75 ch	08.1981 > 12.1984

VOLKSWAGEN		
SANTANA (81-85) (32B) - 1.6 D	54 ch	08.1981 > 12.1984
SANTANA (81-85) (32B) - 1.6 TD	70 ch	12.1981 > 12.1984
SANTANA (81-85) (32B) - 1.8	90 ch	01.1983 > 12.1984
SANTANA (81-85) (32B) - 2.0	115 ch	08.1983 > 12.1984

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.