

DONNEES TECHNIQUES

Vehicle Main Current	for vehicles with 12V main current
Rated Power [kW]	0.7
Number of Teeth	9T
Rotation Direction	Clockwise rotation
G/R Reducer	With integrated G/R reducer
Number of Thread Bores	1
Number of mounting bores	2
Plug Type ID	SOL60


PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

NISSAN		
KUBISTAR (X76) - 1.2	60 ch	08.2003 >
KUBISTAR (X76) - 1.2 16V	75 ch	04.2006 >
RENAULT		
CLIO (90-98) (_57_) - 1.2 (557Y, 357Y, 557K, 357K)	54 ch	01.1996 > 09.1998
	58 ch	01.1996 > 09.1998
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.2	60 ch	03.1999 > 05.2001
	75 ch	06.2001 > 10.2003
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.2 (BB0F, CB0F, BB0A, CB0A, BB10, CB10, BB1K, CB1	58 ch	09.1998 >
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.2 16V (BB05, CB05)	75 ch	06.2001 >
CLIO (98-06) Camionnette (SB_) - 1.1 (SB0A)	58 ch	09.1998 >
CLIO (98-06) Camionnette (SB_) - 1.2	60 ch	03.1999 > 10.2003
CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.2 16V	75 ch	06.2005 >
	78 ch	06.2005 >
	101 ch	05.2007 >
CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.2 16V Hi-Flex	75 ch	07.2008 >
CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.2 16V (CR1J, BR1J, CR1Q, BR1Q)	65 ch	06.2005 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR_) - 1.2 16V	75 ch	02.2008 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR_) - 1.2 16V Hi-Flex	75 ch	07.2008 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR_) - 1.2 16V (KR0P)	101 ch	02.2008 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)	58 ch	08.1997 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W)	75 ch	06.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.2	60 ch	07.1998 > 07.2001
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.2 (FC01, FC0A, FC0F)	58 ch	08.1997 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.2 16V (FC05)	75 ch	10.2001 >
MODUS (F/JP0_) - 1.2	65 ch	05.2005 >
	78 ch	12.2004 >
MODUS (F/JP0_) - 1.2 (JP0C, JP0K)	75 ch	12.2004 >
MODUS (F/JP0_) - 1.2 16V	101 ch	05.2007 >
MODUS (F/JP0_) - 1.2 16V Hi-Flex	75 ch	10.2008 >
THALIA (99-08) (LB0/1/2_) - 1.2 16V	75 ch	04.2002 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 (C066, C068)	58 ch	05.1996 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 (C067)	54 ch	05.1996 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 16V (C060)	60 ch	08.2004 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 16V (C06C, C06D, C06K)	75 ch	01.2001 >
TWINGO (2007-) (CN0_) - 1.2 (CN0D)	58 ch	03.2007 >
TWINGO (2007-) (CN0_) - 1.2 16V (CN0A)	76 ch	03.2007 >
TWINGO (2007-) (CN0_) - 1.2 Turbo (CN0C)	100 ch	03.2007 >
TWINGO Société (S06_) - 1.2 (S066, S068)	58 ch	05.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.