

# Boletim Técnico Blue Print

## ADG02342 - Assunto – Aplicação de Filtros de Combustível

Kia Carnival 2.9DT (Modelo UP751) e Hyundai Terracan 2.9DT

Data de emissão: 01/3/2011

A Blue Print tem recebido algumas questões relacionadas com o filtro de combustível ADG02342 que é catalogado para o Kia Sedona e Hyundai Terracan. Existem algumas preocupações de que o filtro de combustível ADG02342 não seja o indicado para estes modelos, pois é ligeiramente diferente do filtro original devido ao orifício de purga/sensor ser demasiado pequeno para se montar o sensor electrónico.

Com base na nossa pesquisa, verificamos que a Kia e Hyundai fizeram modificações ao filtro de combustível e ao sensor de água.

A partir de 2006 ambas as aplicações passaram a dispor de um orifício roscado de menor diâmetro para o sensor de água.



**ADG02342**  
Filtros de Combustível

O sensor de água aplica-se aqui

### O que significa isto?

O design antigo do Filtro de Combustível original está agora obsoleto, pois o respectivo sensor tem um orifício maior.

A Blue Print apenas fornece o Filtro de Combustível ADG02342 de acordo com a nova especificação da origem.

Portanto se o filtro original que está montado no veículo, tem um orifício de maior diâmetro, ao montar o Filtro de combustível ADG02342 será necessário adquirir o novo sensor de água com design modificado através da cadeia de fornecedores da origem

O orifício do sensor de água no Filtro de combustível ADG02342 mede **M8x1.25**.

- Nova Referência Original do Sensor de Água da Kia = **0K52A-23-430**
- Nova Referência Original do Sensor de Água da Hyundai = **31396-H1950**

Sensor de Água da Kia - **0K52A-23-430**



**Aviso:** Toda a informação técnica é cedida com as melhores intenções. Automotive Distributors Ltd recomenda que a manutenção e diagnóstico dos veículos sejam sempre realizados por profissionais experientes, usando as ferramentas apropriadas de modo seguro, numa oficina. Automotive Distributors Ltd e os seus clientes não podem ser responsabilizados pelos erros ou má interpretação dos conselhos técnicos acima referidos. As imagens cedidas são meramente ilustrativas e podem não representar os produtos ou veículos descritos.

**Centro de Suporte e Informação: 219 663 720**

