

Boletín Técnico Blue Print

Rotulas de Dirección exteriores ADN18715 & ADN187104

Fecha de publicación: 07/01/08

Tenga en cuenta que las referencias de recambio **ADN18715** y **ADN187104** que se muestran a continuación, aunque de apariencia similar, **NO** son intercambiables y **NUNCA** han de ser sustituidas entre sí.

Montar una Rotula de Dirección exterior incorrecta es muy peligroso y podría tener como resultado un fallo en la dirección provocado por la rotura del componente.

Nissan Pick-up D21 1986>1998

ADN18715



Nissan Pick-up D22 1997>

ADN187104



Exclusión de garantía: Cualquier consejo técnico está propuesto con buena fe. Automotive Distributors Ltd recomienda siempre que el mantenimiento y diagnóstico del vehículo sólo lo lleven a cabo personas con experiencia y que se utilicen las herramientas apropiadas de manera segura en el entorno del taller. Automotive Distributors Ltd y sus clientes no serán responsables de la corrección o mala interpretación de los consejos anteriormente expuestos. Las imágenes mostradas tienen sólo carácter ilustrativo y pueden no representar los productos o vehículos descritos.

INFO108/08/07/Jan08

Servicio de atención telefónica: 91 743 34 20

