

Bulletin technique

Tel: 01 30 99 94 00 Fax: 01 30 99 94 01

Nissan Pick-Up - Extrémités de rotules de direction externes

Références applicables: ADN18715, ADN187104

Applications: Nissan Pick-up D21, D22 1986>1997

Date de parution: 01/2008

Les références ADN18715 et ADN187104 indiquées ci-dessous, bien que leur aspect soit similaire, ne sont PAS interchangeables et ne doivent JAMAIS être utilisées l'une à la place de l'autre.

L'installation d'une mauvaise extrémité d'une rotule de direction est extrêmement dangereuse et peut entraîner une défaillance de la direction suite à la rupture de la pièce.

Nissan Pick-up D21 1986>1998

ADN18715



Nissan Pick-up D22 1997>

ADN187104



Avis de non-responsabilité : Tous les conseils techniques sont offerts en toute bonne foi. Ferdinand Bilstein UK Ltd. recommande toujours que l'entretien et le diagnostic du véhicule soient effectués uniquement par des personnes dotées de l'expérience adéquate qui utilisent les outils adéquats de manière sûre dans un atelier. Ferdinand Bilstein UK Ltd. et ses clients ne peuvent pas être tenus responsables de l'aspect correct ou non des conseils techniques ci-dessus ni de leur mauvaise interprétation. Les images montrées sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas être représentatives des produits ou des véhicules décrits.



www.blue-print.com/fr

Blue Print est une marque du bilstein group