

0899029

Rückstellung der elektrischen Parkbremse (EPB)

Vor sämtlichen Wartungsarbeiten an der EPB muss das System mithilfe eines geeigneten Diagnosetesters in den Wartungsmodus versetzt werden. Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten an der EPB die Fehlercodes auszulesen.

Bevor Wartungsarbeiten an der EPB durchgeführt werden, muss die Druckmutter des Motors mithilfe eines geeigneten Testers in die Ausgangsposition versetzt werden.

Erst jetzt kann der Bremskolben mithilfe eines geeigneten Werkzeugs zurückgedrückt werden.

Der Bremskolben darf nicht zurückgedreht werden da dies zu einer Zerstörung des Spindelmechanismus führen kann.

Zum Abschluss der Arbeit muss die EPB mit dem Diagnosetester geschlossen und neu kalibriert werden. Wir empfehlen nach Beendigung der Arbeit nochmals den Fehlerspeicher auszulesen.

ACHTUNG: Der unsachgemäße Umgang mit solchen Bremssystemen kann zu Beschädigungen führen. Bitte beachten Sie die Fahrzeugherstellangaben bezüglich des Wechsels der Bremsbeläge und von Einzelteilen.