



MEYLE
Products

	No. MEYLE	No. referencia
Casquillo	014 033 0024/HD	140 333 18 14 26
Kit de reparación	014 033 0015/HD	140 330 82 07

Casquillo, brazo de suspensión apto para Mercedes W140, C140



como la
versión OE

Problema

Salida de líquido hidráulico debido a elevados esfuerzos dinámicos y debido al hecho que la unión entre metal y goma es solamente parcial

Efecto

- Vibraciones en la dirección
- Seguridad reducida de conducir



Solución




- Reemplazar el casquillo hidráulico por un casquillo optimizado de goma maciza mediante una vasta unión de goma y metal
- Reemplazar el casquillo exterior de plástico por un casquillo de acero

Ventaja

- Eliminación de pérdida de líquido
- La vida útil es notablemente más larga sin perder el confort de conducir

como la versión OE



version de MEYLE

