



MEYLE
Products

	MEYLE N°	Référence N°
Douille	014 033 0024/HD	140 333 18 14 26
Kit de réparation	014 033 0015/HD	140 330 82 07

Douille de bras de suspension

convient pour

Mercedes W140, C140



comme la
version
d'origine



Problème

Fuite de liquide hydraulique due à la sollicitation dynamique excessive et au raccord caoutchouc et métallique seulement partiel

Effet

- Vibrations dans la direction
- Sécurité de conduite réduite



Solution



- Remplacement du palier hydraulique par un palier optimisé en caoutchouc plein avec un raccord grande surface en caoutchouc et métallique
- Remplacement de l'enveloppe externe en plastique par enveloppe en acier

Avantage

- Plus de fuite possible et une durée de vie nettement plus longue sans restriction du confort de conduite

comme la version d'origine


Liquide hydraulique



Pas d'assemblage entre le caoutchouc et l'enveloppe externe

version MEYLE

Enveloppe en acier



Support entièrement en caoutchouc, assemblages métal-caoutchouc