

ContiTech

Kit de correias dentadas CT1088K3 para Audi, Seat, VW; vários VW 2.0TFSI (S3, Cupra, GTI, R)

Problema:

O kit inclui duas porcas parecidas M8 x 1,25. V31249 e V31211 (porca de capa).

Causa:

De fábrica são utilizadas diferentes versões, em função do fabricante e do ano de construção (N01100845 – porcas sextavadas ou N10609203 – porcas de capa).

Solução:

Na versão **sem** porca de capa, tem de ser reutilizada a anilha N01155813 (8,4x15x1,6), que já se encontra no veículo.

Fig. 1
Fornecimento de porcas
Kit CT1088K3



V31249

V31211



N 01155813

V56368