

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>électro-mécanique</b>
matière	<b>aluminium</b>
Type de pignon	<b>Cannelé avec guide</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>Male</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Sans</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>SEAT</b>		
Mii (KF1_) - 1.0	60 ch	10.2011 >
	75 ch	10.2011 >
Mii (KF1_) - 1.0 EcoFuel	68 ch	11.2012 >
<b>SKODA</b>		
CITIGO - 1.0	60 ch	10.2011 >
	75 ch	10.2011 >
CITIGO - 1.0 CNG	68 ch	11.2012 >
<b>VOLKSWAGEN</b>		
UP - 1.0	60 ch	12.2011 >
	75 ch	12.2011 >
	75 ch	01.2014 >
UP - 1.0 EcoFuel	68 ch	11.2012 >
UP - e-Up	82 ch	07.2013 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.