

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	AKEBONO
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	24
Diamètre de piston [mm]	54


PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
COLT (88-92) (C5_A) - 1.6 GTi 16V (C53A)	124 ch	04.1988 > 05.1990
CORDIA (A21_A) - 1.8 Turbo ECi (A213A)	136 ch	10.1984 > 12.1986
GALANT (84-87) (E1_A) - 1.8 Turbo-D (E14A)	82 ch	06.1984 > 12.1987
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.0 GLS (E15A)	90 ch	06.1986 > 12.1987
	102 ch	06.1984 > 12.1987
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.0 Turbo ECi (E15A)	150 ch	06.1984 > 05.1985
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.4 GLS (E16A)	112 ch	07.1985 > 12.1987
GALANT (87-92) (E3_A) - 1.8 Turbo-D (E34A)	75 ch	11.1988 > 10.1992
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 (E33A)	109 ch	04.1989 > 05.1990
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 4x4 (E38A, E39A)	109 ch	04.1989 > 05.1990
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 GTI 16V (E33A)	144 ch	11.1988 > 05.1990
	146 ch	11.1988 > 05.1990
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 GTI 16V 4x4 (E39A)	144 ch	07.1989 > 05.1990
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 1.8 Turbo-D (E34A)	75 ch	12.1987 > 10.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 2.0 (E33A)	109 ch	12.1987 > 05.1990
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 2.0 4x4 (E38A)	109 ch	04.1989 > 05.1990
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 2.0 GTi 16V	145 ch	11.1988 > 10.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 2.0 GTi 16V (E33A)	144 ch	12.1987 > 05.1990
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 2.0 GTi 16V 4x4	144 ch	06.1988 > 05.1990
SPACE WAGON (D0_V/W) - 1.8 4x4 (D05V, D05W)	90 ch	10.1987 > 08.1988
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 4x4 (D08W)	102 ch	01.1987 > 04.1991
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 GLX 4x4 (D08W)	84 ch	06.1986 > 01.1987
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 GLXi 4x4 (D08W)	101 ch	06.1988 > 04.1991
TREDIA (A21_) - 1.8 GLS (A215)	90 ch	09.1984 > 07.1986
TREDIA (A21_) - 1.8 Turbo	136 ch	08.1984 > 07.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.