

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>AISIN</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>28</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>57</b>

## PHOTOS


## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
CAMRY (91-97) 3 volumes (CV1_, XV1_) - 2.2 (SXV10)	136 ch	06.1991 > 08.1996
CAMRY (91-97) 3 volumes (CV1_, XV1_) - 2000ZX Allroad (SV43)	136 ch	06.1991 > 09.1997
CAMRY (91-97) 3 volumes (CV1_, XV1_) - 3.0 (VCV10)	188 ch	06.1991 > 08.1996
CAMRY (91-96) Station Wagon (CV1_, XV1_) - 2.2	126 ch	02.1993 > 04.1995
CAMRY (91-96) Station Wagon (CV1_, XV1_) - 2.2 (SXV10)	136 ch	03.1992 > 09.1993
CAMRY (91-96) Station Wagon (CV1_, XV1_) - 3.0 (VCV10)	188 ch	03.1992 > 09.1993
CAMRY (96-01) 3 volumes (CV2_, XV2_) - 2.2 (SXV20_)	131 ch	08.1996 > 11.2001
CAMRY (96-01) 3 volumes (CV2_, XV2_) - 3.0	190 ch	08.1996 > 07.2001
CAMRY (96-01) 3 volumes (CV2_, XV2_) - 3.0 24V (MCV20_)	190 ch	08.1996 > 11.2001
CAMRY (96-01) 3 volumes (CV2_, XV2_) - 3.0 V6	184 ch	08.1996 > 11.2001
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 1.6 (AT190)	99 ch	12.1993 > 09.1997
	116 ch	12.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 1.6 16V	106 ch	10.1995 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 1.6 GLI (AT190)	107 ch	08.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 1.8 (AT191)	107 ch	01.1995 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 D (CT190)	73 ch	08.1993 > 01.1996
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 GLI (ST191)	133 ch	04.1992 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 GTi (ST191)	158 ch	04.1992 > 02.1994
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 GTi 16V (ST191_)	175 ch	03.1994 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 i (ST191)	126 ch	12.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 TD (CT190)	83 ch	01.1996 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 1.6 (AT190)	99 ch	01.1995 > 09.1997
	106 ch	10.1995 > 09.1997
	107 ch	08.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 1.6 16V (AT190_)	116 ch	12.1994 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 1.8 i 16V (AT191)	107 ch	01.1995 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 (ST191)	133 ch	01.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 D (CT190)	73 ch	08.1993 > 01.1996
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 GTi (ST191_)	158 ch	04.1992 > 02.1994
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 GTi 16V (ST191_)	175 ch	03.1994 > 09.1997

<b>TOYOTA</b>		
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 i (ST191)	126 ch	12.1992 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 TD (CT190_)	83 ch	01.1996 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 1.6 GLI (AT190_)	107 ch	08.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 1.6 i (AT190_)	99 ch	02.1995 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 1.8 i (AT191_)	107 ch	02.1995 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 2.0 D (CT190_)	73 ch	08.1993 > 01.1996
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 2.0 GLI (ST191_)	133 ch	01.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 2.0 i (ST191_)	126 ch	05.1995 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 2.0 TD (CT190_)	83 ch	01.1996 > 09.1997
PICNIC (_XM10) - 2.0 16V (SXM10_)	128 ch	09.1996 > 12.2001
PICNIC (_XM10) - 2.2 D (CMX10_)	90 ch	08.1997 > 12.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.