


DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	23
Denture intérieure, côté roue	22
Nombre de dents, anneau ABS	94
	pour véhicule avec système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	55
Position du clip de maintien	Extérieur

PHOTOS

APPLICATIONS

FORD		
ESCORT (92-95) (GAL) - RS Cosworth 4x4	220 ch	09.1992 > 01.1995
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8 i XR 4x4	150 ch	01.1987 > 08.1988
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.9 i XR 4x4	150 ch	08.1988 > 02.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.