

DONNEES TECHNIQUES

Vehicle Main Current	for vehicles with 12V main current
Rated Power [kW]	2.2
Number of Teeth	10T
Rotation Direction	Clockwise rotation
G/R Reducer	With integrated G/R reducer
Number of Thread Bores	2
Number of mounting bores	2
Plug Type ID	SOL45

PHOTOS




BULLETIN TECHNIQUE TB-06

Ce démarreur est susceptible de rester « collé », (pignon / volant moteur) provoquant sa destruction complète (centrifugage, brûlure complète, éclatement). Contrôlez la vieille matière au niveau de l'usure du pignon (voir dessin). La cause de ce problème est souvent due à un défaut de la clé de contact, à un problème de manque de courant et/ou au relais qui reste collé. Contrôlez et remplacez celui-ci en cas de doute.

Les carcasses retournées dans cet état ne seront pas acceptées et ne pourront faire l'objet de demande de garantie!

This startermotor is prone to being held in mesh with the engine running, causing it to burn out. Check the old unit removed for pinion damage (see picture). The causing of this problem is often caused by a sticking ignition switch or a sticking relay, replace if in doubt!

Old core returned in this condition will not be accepted, nor will a warranty claim!




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
T1 (601, 602) Bus - 208 D 2.3	79 ch	10.1988 > 02.1996
	82 ch	10.1988 > 02.1996
T1 (601, 602) Bus - 210 D 2.8	95 ch	11.1988 > 02.1996
	98 ch	11.1988 > 02.1996
T1 (601, 602) Bus - 308 D 2.3	79 ch	05.1990 > 02.1996
	82 ch	06.1989 > 02.1996
T1 (601, 602) Bus - 310 D 2.9	95 ch	06.1989 > 02.1996
	98 ch	06.1990 > 02.1996
T1 (601, 602) Camionnette - 208 D 2.3	79 ch	11.1988 > 02.1996
	82 ch	10.1988 > 02.1996
T1 (601, 602) Camionnette - 210 D 2.8	95 ch	10.1988 > 02.1996
	98 ch	10.1988 > 02.1996
T1 (601, 602) Camionnette - 308 D 2.3	79 ch	11.1988 > 02.1996
	82 ch	06.1989 > 02.1996
T1 (601, 602) Camionnette - 310 D 2.9	95 ch	06.1989 > 02.1996
	98 ch	06.1989 > 02.1996
T1 (601, 602) Plateau - 208 D 2.3	79 ch	11.1988 > 02.1996
	82 ch	06.1989 > 02.1996
T1 (601, 602) Plateau - 210 D 2.8	98 ch	11.1988 > 02.1996

MERCEDES-BENZ		
T1 (601, 602) Plateau - 308 D 2.3	79 ch	06.1989 > 02.1996
	82 ch	06.1989 > 02.1996
T1 (601, 602) Plateau - 310 D 2.9	95 ch	06.1989 > 02.1996
	98 ch	06.1989 > 02.1996
T1/TN - 408 D (611.31_)	79 ch	11.1988 > 06.1995
	82 ch	11.1988 > 06.1995
T1/TN - 408 D (611.36_)	79 ch	11.1988 > 06.1995
	82 ch	11.1988 > 06.1995
T1/TN - 410 D (611.41_)	95 ch	11.1988 > 06.1995
	98 ch	11.1988 > 06.1995
T1/TN - 410 D (611.46_)	95 ch	11.1988 > 06.1995
	98 ch	11.1988 > 06.1995
MERCEDES-BENZ BUS		
O 100 - City	98 ch	01.1994 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.