



Reclamación: indicación errónea del nivel del depósito

Se requiere una definición exacta (código de motor/año de fabricación/...)

Vehículo	Producto: Bomba de combustible eléctrica	
SEAT Cordoba 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo Ibiza 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo	Nº PIERBURG 7.00468.86.0	Nº O.E.* 6N0 919 051 N 6N0 919 051 R ¹ 6N0 919 087 F
VOLKSWAGEN (VW) Polo 1.0i, 1.05i, 1.2i, 1.3i, 1.4i, 1.6i, 2.0i		

¹ Para el mercado brasileño



Posible reclamación:

- Indicador del depósito señala nivel erróneo

En caso de una asignación errónea al vehículo de la bomba de combustible eléctrica 7.00468.86.0 puede darse una indicación “completamente opuesta” del nivel de combustible.

Ejemplo:

- Indicador del depósito señala “lleno” cuando está vacío.
- Indicador del depósito señala “vacío” cuando está lleno.

En los vehículos se encuentran montados de fábrica módulos de transporte con dos diferentes sensores de nivel.



¡Sírvese, al realizar un pedido, observar la definición exacta por número de chasis, código de motor y año de fabricación!



Vehículo	Modelo	Año de modelo	Nº de chasis	Código de motor
VW	Polo/Derby	1995 ... 2000	6NW 001 001	Todos
			6NW 000 158	
		2000 ... 2002	6NY D 000 001	
VW	Polo/Classic/Variant	2000 ... 2002	6KY 502 795	Todos
VW	Polo/Classic/Playa	1996 ... 2003	-	GAEP
SEAT	Cordoba/Vario/Ibiza	1999 ... 2002	6KX 400 000 ... 6KX 499 999	Todos

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Asignación y repuesto, véase el correspondiente catálogo válido, TecDoc-CD, respect., sistemas basados en los datos TecDoc.

* Los números de referencia indicados solamente sirven a modo de comparación y no pueden ser utilizados en facturas dirigidas a clientes.